

FUNCTIE	Disponibil cu software ID. 3.0 – actualizare instalată	Disponibil cu software ID. 3.0 – instalat din fabrică
Serviciul apel de urgență	– Indisponibil ca actualizare din cauza cerințelor hardware	<ul style="list-style-type: none"> – Serviciul de apel de urgență suplimentează și extinde sistemul de apel de urgență eCall impus prin lege – În funcție de nivelul de echipare și țară, autovehiculul poate fi echipat cu serviciul apel de urgență
Asistență la fața locului (apel de pană)	– Indisponibil ca actualizare din cauza cerințelor hardware	– Pentru apeluri de pană fără transmitere de date înainte de înregistrare, nu este necesar un contract și nici un cont de utilizator Volkswagen ID
Apel Info	– Indisponibil ca actualizare din cauza cerințelor hardware	– Prin Apel de informare, serviciul pentru clienți Volkswagen poate fi contactat cu o apăsare de buton, pentru a primi informații despre servicii digitale și asistență în ceea ce privește utilizarea autovehiculului